

## Verificatore per controllo pneumatico guanti isolanti (Dielettrici)

A194010

**Descrizione  
completa:**

### Verificatore per controllo pneumatico guanti isolanti (Dielettrici)

**Specifiche:**

Per il controllo obbligatorio dei guanti prima dell'uso

Il controllo viene effettuato gonfiando il guanto, immergendolo in acqua e verificando poi visivamente se vi sono fughe d'aria

Peso: 600g

Colore: grigio

**Tipologie  
disponibili:**

Colore\Taglia	UNICA
ST	●

